

3M™ Speedglas™ 9100FX Air svejseskærm


Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig for optimering af dit svejseudstyr, og for at undgå ekstra udgifter til udskiftning. Udskift alle beskadigede dele øjeblikkeligt for at sikre det korrekte beskyttelsesniveau.

Før brug

- **Skærm og hovedbånd.** Kontroller for revner eller andre beskadigede eller ødelagte dele. Erstat efter behov.
- **Beskyttelsesglas og visir.** For bedst muligt udsyn bør beskyttelsesglassene være rene og uden ridser.
- **Ansigtstætning.** Hvis ansigtstætningen er beskadiget er der stor risiko for, at forurennet luft vil komme ind i skærmen. Tjek at den sidder korrekt, og at den er uden revner og flænger.
- **Svejekassette.** Kontroller at "low battery" ikke lyser, og tjek at sensorerne er frie og rene.
- **Luftslange.** Tjek at slangen ikke er beskadiget eller utæt. Brug et cover til slangen eller heavy-duty gummi slangen, for at forlænge luftslangens levetid.

Efter brug

- **Rengør skærmen.** Tør skærmen af med en fugtig serviet eller klud, både indvendigt og udvendigt. MÅ IKKE skylles, nedsænkes i vand eller renses med opløsningsmiddel.
- **Ansigtstætning og svedbånd.** Fjern dem for yderligere rengøring efter behov, og udskift hvis de er meget slidte, eller når de er uhygiejniske.
- **Beskyttelsesglas og visirglas.** Rengør med en blød klud, og erstat dem hvis der er revner eller ridser.
- **Luftslange.** Udskiftes hvis den er ødelagt, deform eller utæt.
- **Opbevaring.** Opbevares i et tørt, rent område væk fra direkte sollys, høje temperaturer og opløsningsmidler.



Produktnr.	Beskrivelse	Produktnr.	Beskrivelse	Produktnr.	Beskrivelse	Produktnr.	Beskrivelse	Produktnr.	Beskrivelse	Produktnr.	Beskrivelse
16 90 06	Hovedbeskyttelse, (small)	42 20 00	Batteri, 2 pk.	52 30 00	Visirglas, standard, 5 pk.	52 80 15	Indre beskyttelsesglas til 9100X. Glas str. 117x61	53 20 16	SideWindows afblændingslapper, 2 par pr. pk.	54 18 90	Svejseskærm 9100FX, uden svejekassette
16 90 07	Hovedbeskyttelse, (large)	50 00 05	Speedglas 9100V svejekassette	52 30 01	Visirglas, anti-tåge, 5 pk.	52 80 16	Indre beskyttelsesglas til 9100X DIN1	53 30 00	Speedglas 9100 hovedbånd inkl. monteringsdele.	54 28 00	Air Speed svejsehjelm 9100FX, uden svejsefilter, med hovedbånd.
16 90 10	Nakkebeskyttelse, sort	50 00 15	Speedglas 9100X svejekassette	52 60 00	Ydre beskyttelsesglas, standard, 10 pk.	52 80 17	Indre beskyttelsesglas til 9100X DIN2	53 35 00	Luftkanal til 9100 FX Air	89 10 14	Velcrobånd til Hovedbeskytter til 9100 FX
16 91 00	Hætte, sort/grå	50 00 25	Speedglas 9100XX svejekassette	52 70 01	Ydre beskyttelsesglas til 9100 std X10	52 80 25	Indre beskyttelsesglas til 9100XX. Glas str. 117x77.	53 40 00	Ansigtstætning		
17 10 20	Optiske glas, styrke 1.0	50 00 26	Speedglas 9100XXi svejekassette	52 70 70	Ydre beskyttelsesglas til 9100 varrefast	52 80 26	Indre beskyttelsesglas 9100XX DIN1	53 50 00	Luftkanal til 9100 FX Air		
17 10 21	Optiske glas, styrke 1.5			52 80 05	Indre beskyttelsesglas til 9100V. Glas str. 117x50	52 80 27	Indre beskyttelsesglas 9100XX DIN2	53 60 00	Monteringsdele til hovedbånd, inkl. højre og venstre.		
17 10 22	Optiske glas, styrke 2.0			52 80 06	Indre beskyttelsesglas 9100 DIN1	53 10 00	Batteriholder til 9100-serien, varmereflekterende front, sølvfarvet.	53 61 00	Hovedbånd		
17 10 23	Optiske glas, styrke 2.5			52 80 07	Indre beskyttelsesglas 9100V DIN2			53 62 00	Bagerste del af hovedbånd		
17 10 24	Optiske glas, styrke 3.0							54 05 00	Frontsæt til 9100 FX		



www.3Msikkerhed.dk



Scan QR-koden for at se videoer og lære mere om rengøring og vedligeholdelse af din Speedglas svejseskærm.



www.facebook.com/3MSpeedglas



www.youtube.com/3MSpeedglas



www.instagram.com/3MSpeedglas

Yderligere information og råd

Ønsker du at bestille reservedele. Kontakt din 3M forhandler, for at modtage tilbud. Vær opmærksom på at højere niveauer, end normalt, af forurening, varme og gnister vil kræve en hyppigere udskiftning af komponenter. Ønsker du yderligere vejledning, så check venligst vedligeholdelsesvideoerne på vores YouTube kanal (3M Speedglas) eller kontakt din lokale 3M konsulent.